

STAUF

— seit 1828 —



STAUF TURBO FIX

Standfeste, hoch kunstharzvergütete, sehr schnell trocknende Spachtelmasse zum Ausgleich kleiner Unebenheiten



Technisches Merkblatt

| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikelnummer | ✓ 133250 |
| Besondere Merkmale | <ul style="list-style-type: none">✓ ohne Grundierung einsetzbar✓ sehr feinkornig✓ sehr schnell trocknend✓ flexibel✓ sehr hart, mit hoher Festigkeit |
| Anwendungsbereich | <ul style="list-style-type: none">✓ Ausgleichen von Kellenschlägen und Unebenheiten auf mineralischen STAUF Spachtelmassen✓ Spachteln von Fugen in z.B. Trockenestrichen, Span- und OSB Platten, Holzdielen und STAUF Entkopplungsplatten✓ Füllen von kleinen Rissen und Löchern z.B. in Verbindung mit STAUF Glasfasergelege |
| Geeignete Untergründe | <ul style="list-style-type: none">✓ Abgesandeter Gussasphalt✓ Beton C25 / 30 nach DIN 1045 (griffige Oberfläche)✓ Calciumsulfat(fließ)estriche✓ Doppelböden✓ Holzunterböden (Parkett, Dielen)✓ STAUF Spachtelmassen✓ Magnesit- und Steinholzestriche✓ Spanplatten V100 (E1), OSB-Platten✓ Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen✓ Unbeschichtete Gipsfaserplatten✓ Zementestriche✓ STAUF Entkopplungsplatten✓ Metalluntergründe wie z.B. Riffelblech✓ Holzböden |
| Produkteigenschaften | <ul style="list-style-type: none">✓ für Fußbodenheizung geeignet✓ geschmeidig bei der Verarbeitung✓ gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien✓ stuhllängeneignet nach DIN 12529✓ auf Null ausziehbar✓ schnell belegereif |
| Farbe | ✓ weiß |
| Verbrauch in g/m ² je mm | ✓ 1100g pro mm Schichtdicke |

| | |
|------------------------------|--|
| Schichtdicke | |
| Begehrbar | ✓ nach ca. 20 - 30 Min. bei 20 °C, max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Verlegereif | ✓ elastische und textile Beläge: ca. 0,5 - 1,5 Std. ✓ Parkett und Kork mind. 12 Std. |
| zusätzliche Hinweise 1 | ✓ zur Staubbindung ist eine Grundierung mit STAUF VDP 130, STAUF VDP 160, STAUF D 54 möglich |
| Verarbeitungsraumklima | ✓ mind. 15 °C, max. 75% rel. Luftfeuchtigkeit, vorzugsweise max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit |
| Transportanforderungen | ✓ trocken |
| Lagerbedingungen | ✓ trocken |
| Haltbarkeit | ✓ 12 Monate |
| Giscode | ✓ ZP1 |
| Emicode | ✓ EC1 plus |
| Verfügbare Gebindegrößen | ✓ 2 x 4,5 kg Kunststoff sack inklusive Rührstab, Becher, Spachtel im STAUF Messeimer oder 4 x 4,5 kg Kunststoff sack |
| Schichtdicke | ✓ 0–5 mm |
| Mischungsanteil Komponente A | ✓ 4,5 kg Spachtelmasse |
| Mischungsanteil Komponente B | ✓ 1,35 - 1,5 Liter Wasser |



UNTERGRUNDPRÜFUNG


Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 und DIN 18365 prüfen. Der Untergrund muss u.a. druck- und zugfest, rissfrei, ausreichend oberflächenfest, dauertrocken, eben, sauber und frei von Trennmitteln, Sinterschichten etc. sein. Porosität und Griffigkeit der Oberfläche sind ebenfalls zu beurteilen. Der Feuchtegehalt und die Saugfähigkeit von Zement(fließ)- und Calciumsulfat(fließ)estrichen sowie Raumtemperatur, Raumluftfeuchtigkeit und Untergrundtemperatur sind zu prüfen.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG


Durch die Untergrundvorbereitung ist sicherzustellen, dass der Untergrund belegereif wird, also insbesondere sauber, oberflächenfest, griffig, ggf. saugfähig, eben, dauertrocken und rissfrei ist. Eine mechanische Vorbehandlung des Untergrundes (Abkehren, Absaugen, maschinelles Bürsten, An- oder Abschleiff, Fräsen, Kugelstrahlen) ist je nach Art und Zustand des Untergrundes durchzuführen. Risse und Fugen, außer Dehnungsfugen oder anderweitig konstruktionsbedingt, sind mit STAUF Gießharz und Estrichklammern kraftschlüssig zu verschließen. Löcher und Vertiefungen können mit einer standfesten STAUF Spachtelmasse gefüllt werden. Vor einer Oberbelagsverlegung sind die fachgerecht vorbereiteten Unterböden in der Regel mit einer geeigneten STAUF Spachtelmasse zu spachteln. Auf gespachtelten Unterböden nicht mehr grundieren.

ANMISCHEN DER KOMPONENTEN



In ein sauberes Anrührgefäß die laut Mischungsverhältnis angegebene Menge Wasser (sauber und kalt) geben. Nur soviel Material anmischen, wie innerhalb 5 - 10 Minuten verarbeitet werden kann. So lange mischen, bis eine homogene Masse entstanden ist.

VERARBEITUNG



Die Spachtelmasse in kaltem, sauberem Wasser anrühren. Anschließend die Spachtelmasse mit Glättkelle oder Spachtel verteilen, glätten oder modellieren. Masse innerhalb der Topfzeit verarbeiten. Niedrigere Temperaturen oder höhere relative Luftfeuchten verzögern das Erreichen der Belegereife. Die Masse vor direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen, da sie hydraulisch abbindet. Nach dem Anziehen ist ein Nachglätten oder erneutes Spachteln mit STAUF TURBO FIX möglich. Anziehendes Material nicht mehr mit Wasser aufrühren oder mit Pulver mischen.

HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

29.01.2021 - 11:09:53